

# 梧州市生态环境局

---

## 关于梧州市第二轮自治区生态环境保护督察 交办信访件（20-5/D2WZ202310290005） 验收公示

### 一、信访件（20-5/D2WZ202310290005）基本情况

信访投诉内容：长洲岛亿人屠宰场废水直排到菜地里，污染水源。猪毛到处乱堆乱放。影响村民日常生活。且半夜作业噪音扰民。

经调查为部分属实。2023年10月31日凌晨1点，环境执法人员对梧州市亿人家畜定点屠宰厂开展检查，检查时企业已开始屠宰生猪。生猪屠宰产生的污水先汇集到屠宰厂污水渠，经过厂区隔渣池后再进入污水站，猪毛在隔渣池处已经收集，污水站正常运行，由于屠宰污水肥力较好，平时附近村民会直接取用污水处理站的污水用于种菜。检查时污水站出水量很少，水质无色透明，出水口处是菜地，菜地主要种植空心菜，执法人员到周边检查，未见污水进入水体，也未见猪毛在屠宰厂外乱堆乱放的情况。

屠宰过程中厂内有明显的猪叫声，环境执法人员委托有资质的第三方监测机构在屠宰厂污水池和厂界北面及西南面居民楼

处以及西北面居民楼处开展夜间噪声监测，数据表明屠宰厂厂界北面噪声为 44.5 分贝，未超标；西南面和西北面居民楼点测量结果分别为 46.7 分贝和 < 50 分贝，也均未超标。但企业西面厂界存在夜间噪声超标，测量结果为 55 分贝。

## 二、牵头单位

梧州市生态环境局

## 三、整改情况

对于夜间屠宰噪声问题，屠宰厂在面对村民一侧新建了与厂房同高的隔音挡板，有效减少了屠宰噪音产生。企业整改后委托有资质的第三方监测机构开展了噪声监测，监测结果显示企业四面厂界夜间噪声分别为 45.0 分贝、43.9 分贝、43.4 分贝、43.5 分贝，均未超标。

## 四、验收情况

企业已完成整改。经讨论，工作组认为符合验收销号条件，一致同意通过验收。

公示期 7 个工作日，监督电话：18107745986

梧州市生态环境局  
2024年7月25日

